

彰化縣溪州鄉三條國民小學

113 年度辦理防災教育成果報告



中華民國 113 年 9 月 23 日

一、登入「防災教育資訊網/防救災計畫書」下載並修訂「校園災害防救計畫」，另依附錄 1「校園環境安全檢查表(如建築物)」定期檢查。

(一)文字資料部分參考：

依「教育部防災教育資訊網」災害潛勢檢核結果，本校於地震、淹水、坡地災害類型為低淺勢災害，輻射、海嘯災害為無淺勢，依此修訂校園災害防救計畫，著重地震、淹水及人為等項目之計畫規劃。

災害類型	判定年度	潛勢結果	詳細說明
地震	113	低	教室, $100 \leq I_s$ 值或 $1 \leq CDR$ 值；各類活動斷層兩側超過 200 公尺範圍；土壤液化低潛勢；校園位於活動斷層地質敏感區範圍外
淹水	113	低	累積雨量達 500 毫米，學校可能發生淹水深度未達 0.3 公尺；過去 5 年內校園不曾發生淹水事件
坡地	113	無	校園位於土石流潛勢溪流流域外；校園位於土石流潛勢溪流影響範圍外；校園位於順向坡範圍外；校園位於山崩與地滑地質敏感區外；校園位於大規模崩塌潛勢區外；校園位於大規模崩塌潛勢區影響範圍外；校園位於山坡地範圍外；過去 10 年內校園不曾發生坡地災害事件
人為	113	-	校園周邊 500 公尺範圍以下有製造業與瓦斯；校園周邊 200 公尺範圍以下有溝渠
輻射	113	無	位於核電廠圓周 16 公里防護準備區範圍外
海嘯	113	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外

(二)照片部分：

The screenshot displays the Disaster Education Information Network (防災教育資訊網) website. The main content area shows a map of a school campus and surrounding area, with various streets and landmarks labeled. A table on the left side of the map lists the disaster potential assessment results for the school, categorized by disaster type and assessment year.

年度	學校	地震	淹水	坡地	人為	輻射	海嘯
113	縣立三條國小	低	低	無	-	無	無
112	縣立三條國小	低	低	無	-	無	無
111	縣立三條國小	低	低	無	-	無	無
110	縣立三條國小	低	低	低	-	無	無
109	縣立三條國小	低	低	低	-	無	無
108	縣立三條國小	低	低	低	-	無	無
107	縣立三條國小	低	低	低	低	無	無
106	縣立三條國小	低	低	低	低	無	無

The map shows the school campus (highlighted in red) and surrounding streets including 中央路二段, 民生路二段, and 九甲一巷. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 10:51 and date 2024/9/20.

說明：本校災害潛勢查詢災害潛勢檢核結果。

[illegible]

說明：教學行政大樓校園環境安全檢查表於開學前先進行檢查，確保安全。

彰化縣三條國小校園環境安全檢查表			
學校名稱：三條國小 校舍名稱：廚房		檢核日期：113年8月28日	
項次	項目	查驗結果	學校處置方式說明
1.	校會興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以保障安全。	☐ 否 ☒ 是	
2.	確實執行各項公物定期維護、保養、修理。	☐ 否 ☒ 是	
3.	危險物品儲放及管理是否符合規定。	☐ 否 ☒ 是	
4.	樓梯間是否有積塵及不潔等狀況使用。	☐ 否 ☒ 是	
5.	各部門鎖匙是否嚴格管理。 電動門（鐵捲門）啟動時是否有禁止管理。	☐ 否 ☒ 是	
6.	有無避難逃生路障。	☐ 否 ☒ 是	
7.	緊急避難路線是否有障礙或阻塞。	☐ 否 ☒ 是	
8.	逃生與疏散路線是否嚴格攝影通行。	☐ 否 ☒ 是	
9.	安全出口及出入口上設置出口標幟或緊急照明燈是否正常使用。	☐ 否 ☒ 是(無法使用)	改善時間：____年__月__日
10.	是否定期實施檢查避難逃生設備。 (備檢時間 113年6月12日)	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
11.	火警警報及緊急廣播系統是否正常使用。	☐ 否 ☒ 是	
12.	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 (備檢時間：____年__月__日)	☐ 否 ☒ 是	
13.	消防栓是否有一個磁子及二條水管。是否有防水罩。	☐ 否 ☒ 是	
14.	滅水器有無損壞。壓力是否充足。	☐ 否 ☒ 是	
15.	消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 (備檢時間 113年6月12日)	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
16.	校區道路、傾斜、下陷。	☐ 否 ☒ 是	
17.	外牆噴漆(洗滌土)是否剝落或有滲漏水現象。	☐ 否 ☒ 是	
18.	寬度是否夠闊且平整。	☐ 否 ☒ 是	
19.	排水溝、牆壁是否有滲漏水現象。	☐ 否 ☒ 是	
20.	是否有雜物堆積。	☐ 否 ☒ 是	
21.	泥坑、污穢是否定期清理。	☐ 否 ☒ 是	
22.	是否有種草或造性景觀。	☐ 否 ☒ 是	
23.	室頂通風門是否完整。	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
24.	室頂防水管表面是否腐蝕(如生銹等)。	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
25.	排水管道是否通暢。	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
26.	女兒牆是否穩固。	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
27.	水塔是否有裂縫。	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
28.	水塔固定地盤是否堅固。	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
29.	鋼網是否結紮或破損鬆脫。	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
30.	室內所有窗戶(木質、鐵窗、鋁窗、塑鋼窗)是否緊閉或固定地盤是否鬆脫。	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日
31.	窗簾 1.5 公尺以上鋼網是否鬆脫或未固定設施。	☐ 否 ☒ 是	改善時間：____年__月__日

說明：廚房校園環境安全檢查表於開學前先進行檢查，確保安全。

二、依災害潛勢分析，修訂不同災害的「校園防災地圖」，並公告張貼於校園中。

(一) 文字資料部分：

1. 依據災害潛勢情形，規劃不同災害類型之校園疏散避難地圖。
2. 本校製作校園防災、防汛及防震地圖 3 種，公布於校園中。

(二) 照片部分：



說明：依不同災害型態製作校園疏散避難地圖，並公告於校園中。



說明：三條國小校園防災地圖（地震災害、火災）。



說明：三條國小校園防災地圖（颱風災害）。

三、編製具有在地化災害潛勢特性之防災教育相關教材（案），落實推動具創意之防災教育作為。

（一）文字資料部分：

利用學生集會、校慶、班級競賽、語文競賽、新生入學等活動，向親師生宣導防災教育及觀念。

(二) 照片部分：



說明：針對學生指導防災觀念。



說明：教學活動反覆練習做防災演練動作。

四、專人專責辦理防災教育業務，並積極參與全縣性防災教育教學與宣導研習。

(一) 文字資料部分：

本校總務處為防災教育業務主辦，教導處協辦，總務主任參加相關研習活動（113.09.11 育英國小辦理之防災研習，111.10.12 參加防火管理人複訓。）

(二) 照片部分：



說明：113.09.11 育英國小辦理之複合型防災研習

編號	學校名稱	職務	姓名
39	陸豐國小	總務主任	蒲聰問
40	埤頭國中	總務主任	謝永成
41	三條國小	總務主任	徐溫鴻
42	成功國小	總務主任	蕭凱文
43	溪陽國中	總務主任	王恆德
44	香田國小	總務主任	丁至璋
45	中興國小	總務主任	陳思遠
46	湖北國小	總務主任	黃文喜
47	萬興國中	總務主任	黃聖順
48	美豐國小	總務主任	許源珍

111年度防火管理人訓練(複訓)錄取名單

編號	學校名稱	職務	姓名
49	大城國中	總務主任	陳仁義
50	竹塹國小	總務主任	陳淑君

說明：111.10.12 參加防火管理人複訓研習。(3 年 1 次回訓)

五、依據「各級學校及幼兒園防汛作業流程」，完成災害防救組織之整備及研擬應變計畫。

(一) 文字資料部分：

利用「校園災害管理工作手冊」之校園防汛安全檢查表進行校園防汛安全維護。

(二) 照片部分：

三條國小 113 年校園防汛安全檢查表

檢查人：徐溫鴻

檢查日期：113.08.27

檢查建築物名稱(地點)：教學行政大樓

項目	檢視注意事項	檢查結果		待改善內容	改善完成日期/負責人署名
		合格	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否適當。	✓			
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	✓			
	窗簾有無破損、斷裂現象。	✓			
	窗框是否非常牢固，不易剝離。	✓			
	天花板有無漏水的現象。	✓			
地下室	天花板材料是否有無縫白蟻侵入或破損。	✓			
	開作地下室排風通風用之小型窗戶，有無設置鐵窗、防水安全設施。				無地下室
	對於不必要之地下室開口有無封閉。				無地下室
	適當位置設置自動抽水機，以供隨時抽水之用。				無地下室
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。				無地下室
電梯電機坑	開地下室重要文件、資料移往高處安全儲放。				無地下室
	電梯坑有無砌磚防水或防止水滲。(可請電梯廠商協助)				無此設施
	每層樓電梯房必要者關閉後，並升高至二樓以上。				無此設施
	電梯坑內有無排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)				無此設施
	走跑地面是否平坦，有無凹洞情形。	✓			
走廊	走跑排水是否正常，未見積水。	✓			
	牆壁有無漏水現象。	✓			
	樓梯的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	✓			
	清理屋頂排水孔，預防堵塞。	✓			
	樓梯間有無異常異味散出。	✓			
屋頂	樓梯間有無明顯標示、標誌。	✓			
	修剪樹枝，並加強支撐固定保護。	✓			
	清除排水系統動、靜電，確保暢通。	✓			
	檢查高處、陽臺窗框(窗)避免掉落傷人。	✓			
	固定圍籬、屋頂水塔、看板、施工中圍籬、圍籬、鐵皮、門窗、屋頂等。	✓			
戶廁	固定圍籬、屋頂水塔、看板、施工中之圍籬、圍籬、鐵皮、門窗、屋頂等。	✓			
	完成防護、警示危險區域之警戒(含夜間)標示。	✓			
	清除路動靜路障障礙物，確保逃生動線安全。	✓			
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	✓			
	其他	院內外排水系統無阻塞。	✓		
	院內排水門是否能正常使用。				無此設施

確認建築物抗風、防浪、雷擊之安全設施。	✓			
檢查電力設備防水及保護設施：關閉非必需性電源避免電。	✓			
利用沙包、鐵水鋼板、防水牆等臨時性防護器材，封鎖學校可能洩洪缺口。				無此設施
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	✓			無此設施

檢核人員：徐溫鴻
檢核日期：113.08.27

總務主任：徐溫鴻
檢核日期：113.08.27

校長：徐溫鴻
檢核日期：113.08.27

※ 本自主檢表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
※ 抽籤存查者請註明抽籤日期、時間及位置，並列為本表檢附件。
※ 待改善內容請於處缺表處置一覽表「備查」。

說明：教學行政大樓校園防汛安全檢查表。

1/2

三條國小 113 年校園防汛安全檢查表

檢查人：徐溫鴻

檢查日期：113.08.27

檢查建築物名稱(地點)：廚房

項目	檢視注意事項	檢查結果		待改善內容	改善完成日期/負責人署名
		合格	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否適當。	✓			
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	✓			
	窗簾有無破損、斷裂現象。	✓			
	窗框是否非常牢固，不易剝離。	✓			
	天花板有無漏水的現象。	✓			
地下室	天花板材料是否有無縫白蟻侵入或破損。	✓			
	開作地下室排風通風用之小型窗戶，有無設置鐵窗、防水安全設施。				無地下室
	對於不必要之地下室開口有無封閉。				無地下室
	適當位置設置自動抽水機，以供隨時抽水之用。				無地下室
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。				無地下室
電梯電機坑	開地下室重要文件、資料移往高處安全儲放。				無地下室
	電梯坑有無砌磚防水或防止水滲。(可請電梯廠商協助)				無此設施
	每層樓電梯房必要者關閉後，並升高至二樓以上。				無此設施
	電梯坑內有無排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)				無此設施
	走跑地面是否平坦，有無凹洞情形。	✓			
走廊	走跑排水是否正常，未見積水。	✓			
	牆壁有無漏水現象。	✓			
	樓梯的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	✓			
	清理屋頂排水孔，預防堵塞。	✓			
	樓梯間有無異常異味散出。	✓			
屋頂	樓梯間有無明顯標示、標誌。	✓			
	修剪樹枝，並加強支撐固定保護。	✓			
	清除排水系統動、靜電，確保暢通。	✓			
	檢查高處、陽臺窗框(窗)避免掉落傷人。	✓			
	固定圍籬、屋頂水塔、看板、施工中之圍籬、圍籬、鐵皮、門窗、屋頂等。	✓			
戶廁	固定圍籬、屋頂水塔、看板、施工中之圍籬、圍籬、鐵皮、門窗、屋頂等。	✓			
	完成防護、警示危險區域之警戒(含夜間)標示。	✓			
	清除路動靜路障障礙物，確保逃生動線安全。	✓			
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	✓			
	其他	院內外排水系統無阻塞。	✓		
	院內排水門是否能正常使用。				無此設施

確認建築物抗風、防浪、雷擊之安全設施。	✓			
檢查電力設備防水及保護設施：關閉非必需性電源避免電。	✓			
利用沙包、鐵水鋼板、防水牆等臨時性防護器材，封鎖學校可能洩洪缺口。				無此設施
檢查抽水機、發電機能否正常使用。	✓			無此設施

檢核人員：徐溫鴻
檢核日期：113.08.27

總務主任：徐溫鴻
檢核日期：113.08.27

校長：徐溫鴻
檢核日期：113.08.27

※ 本自主檢表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
※ 抽籤存查者請註明抽籤日期、時間及位置，並列為本表檢附件。
※ 待改善內容請於處缺表處置一覽表「備查」。

說明：廚房校園防汛安全檢查表。

六、校安中心網站建置三級緊急聯絡人（校長、業務主管、業務承辦人）資料，並能定期更新。

（一）文字資料部分：

已定期更新校安系統之三級緊急聯絡人資料。

（二）照片部分：

公文整合資訊系統 x 內政部消防署消防災情通報系統 x 教育部校園安全暨災害防救通報處理中心

校安即時通 表報作業 權限管理

學校： 縣立三埤國小 徐益鴻

校安簡介 | 最新消息 | 相關法規 | 下載專區 | 相關連結 | 相關網站 | 研習活動 | 校安系統練習版

緊急聯絡人

新增緊急聯絡人 緊急聯絡人一覽表

姓名	單位	職稱	學校/行動電話	辦公室電話	最後更新時間
李萬芳	三埤國小	訓導主任	0912504261	04-8895080#18	2024-08-22 14:25:14
黃敏政	三埤國小	輔導主任	0939103713	04-8895080-12	2024-08-22 14:24:58
廖冠瑜	三埤國小	護理師	0963210363	04-8895080#16	2023-07-10 11:34:36
陳國瑞	三埤國小	校長	0918792386	04-8895080#10	2023-07-10 11:32:56
陳建州	三埤國小	教導主任	0939302951	04-8895080#12	2023-07-10 11:31:58
徐益鴻	三埤國小	總務主任	0937774677	04-8895080#13	2023-07-10 11:25:11

共6筆資料，第1/1頁，每頁顯示 10 筆，顯示 1 頁

上一頁 下一頁

說明：已定期更新校安系統之三級緊急聯絡人資料。

公文整合資訊系統 x 內政部消防署消防災情通報系統 x 教育部校園安全暨災害防救通報處理中心

校安即時通 表報作業 權限管理

系統登入 LOGIN

學校： 縣立三埤國小 徐益鴻

緊急聯絡人

導覽選單 MENU LIST

- 校安帳號申請單
- 校安簡介
- 校安人力
- 最新消息
- 相關法規
- 下載專區
- 相關連結
- 研習活動
- FAQ
- 校安系統練習版

拒毒反詐騙 全民動起來

最新消息 NEWS

公告日期	類別	點覽情形	標題	點覽期間	承辦人
2024/09/06	訓練研習	一覽	113年「高級中學以上學校校安(含學院創新)輔導人員培訓」第3、4梯次報名資格分組複選錄取名額	2024/09/13-2024/09/26	楊江勳
2024/09/04	最新消息	一覽	中國科技大學校安人員甄試刊登	2024/09/04-2024/11/04	王雅萍
2024/09/02	最新消息	一覽	行政院策劃「打詐新四法宣導影片」，請各校運用多元管道推廣	2024/09/02-2030/12/31	楊江勳
2024/08/07	校安安全	●	本部資料局為執行系統設備及主機移轉作業，以及網路架構調整作業，預計於113年8月10日(六)及8月17日(六)停機維護(並將實施維護情形提早公告後)，請各校依本公告說明辦理	2024/08/07-2024/08/18	教育部校安中心
2024/07/29	災害防救	●	● 凱米颱風第四號通報	2024/07/29-2024/08/02	劉朝民
2024/07/26	災害防救	●	● 凱米颱風第三號通報	2024/07/26-2024/07/31	劉朝民
2024/07/23	災害防救	●	● 凱米颱風第二號通報	2024/07/23-2024/07/28	劉朝民
2024/07/23	校安安全	●	● 因凱米颱風來襲，宣布取消即日(星期日)7月28日(星期日)的「113年拒毒反詐特展活動」	2024/07/23-2024/07/28	教育部校安中心
2024/07/22	災害防救	●	● 凱米颱風第一號通報	2024/07/22-2024/07/28	劉朝民

說明：遇有重要資訊發布，即時點閱訊息並傳達。

七、颱風警報發布後，能於期限內至校安中心表報作業區「天然災害整備回報系統」回報。

(一) 文字資料部分：

- (二) 照片部分：

說明：期限內至校安中心表報作業區「天然災害整備回報系統」回報。

(一) 文字資料部分：

請於期限內至校安中心表報作業區「各級學校戶外活動登錄系統」回報。

請貼上校安系統/各級學校戶外活動登錄系統登錄完成畫面。(無則免填)

(二) 照片部分：

公文整合資訊系統 | 內政部消防署消防災情 | 教育部校園安全暨災害防救通報系統 |

csrc.edu.tw/operation/outdoor

最新公告 | 登入與註冊 | 19分55秒 | 公告首頁 | 意見信箱 | 網站導覽

教育部
校園安全暨災害防救通報處理中心資訊網
Campus Security Report Center

校安即時通 | 表報作業 | 權限管理

學校：私立三信國小 | 校安簡介 | 最新消息 | 相關法規 | 下載專區 | 相關連結 | 相關網站 | 研習活動

緊急聯絡人 | 各級學校戶外活動紀錄

登出

新報通報 | 通報清單

查詢條件選擇

縣市：彰化縣 | 日期： | 活動類型：路邊停車

清空條件 | 查詢

各級學校戶外活動紀錄-通報清單一覽表

序號	學校/團體	縣市	學校	活動時間	單位 (社團)	活動名稱	活動地點	人數	權限 姓名	山下 聯絡人	山下聯絡人電話
----	-------	----	----	------	------------	------	------	----	----------	-----------	---------

共0筆資料，第1/0頁，每頁顯示 10 筆，顯示第 1 頁

上一頁 | 下一頁

教育部校安中心
電話：(02)3343-7855、(02)3343-7856
傳真：(02)3343-7920、3343-7863

信箱：csrc@mail.moe.gov.tw
地址：(100-50)台北市忠孝東路1段172號4樓

系統服務諮詢 | 系統資訊與公告
電話：(02)7756-2223 (服務時間：8:30-12:00、13:30-18:00)
信箱：service@cityinfo.com.tw

各縣市連絡電話

系統維護專線2.0

在這裡輸入文字來搜尋

下午 01:10
2024/9/20

說明：無戶外活動通報。

九、校安中心發布重大天然災害(如颱風、地震)通報時，倘學校有災損，能於時限內完成災損通報，並針對財損提出校園改善分析。

(一)文字資料部分參考：

1. 財損項目：

2. 校園改善分析說明：

請於期限內至校安中心表報作業區「天然災害災損及停課通報系統」回報。

請貼上校安系統/天然災害災損及停課通報系統災損通報畫面。(無則免填)

(二)照片部分：

請呈現辦理複合式災害防救演練佐證資料

(二) 照片部分：113.09.18 校內防災演練



說明：聽聞警報就地避難。



說明：主震過後依避難疏散路線疏散。

十一、113 學年度至少辦理「人為災害防救演練」1 次。

(一) 文字資料部分：請呈現辦理人為災害防救演練佐證資料。
透過研習讓教師們了解腸病毒的輕、重症症狀、熟悉通報及演練流程，彰化縣腸病毒重症責任醫院及腸病毒停課預警機制、學校處理機制和腸病毒消毒方法。

(二) 照片部分：



說明：護理師講述讓教職員熟悉通報流程(113.09.05 腸病毒演練)。



說明：教導主任講述腸病毒疾病通報演練流程。

十二、113 年「國家防災日」已安裝交通部氣象局 「強震即時警報軟體」並完成接收及發報。

(一) 照片部分：請貼上開啟「中央氣象局地震速報訊息畫面」。



說明：固定電腦安裝中央氣象局地震速報系統(113/9/13 發報情形)。



說明：中央氣象局地震速報系統發報訊息(113/9/20 發報情形)。

十三、113 年「國家防災日」正式演練成效。

(一) 文字資料部分：(請呈現與下列評核內容相關之說明或佐證資料)

113.09.20 國家防災日正式防災演練，整體而言演練順暢，且全校師生面對演練皆以如同正式發生地震態度進行，迅速做到就地避難(趴下、掩護、穩住)。

(二) 照片部分：



說明：地震警報發布後迅速做好就地避難掩護。




說明：確實做好趴下、掩護、穩住三要領。

十四、「內政部消防防災館」配合辦理情形。


(一) 文字資料部分：(請呈現與下列評核內容相關之說明或佐證資料)

- 1. 於內政部消防防災館完成註冊。
- 2. 地震避難掩護演練照片完成上傳內政部消防防災館，並協助宣導「113 年度國家防災日全民地震網路演練活動」。

(二) 照片部分：



說明：本校已於內政部消防防災館完成註冊。





說明：本校已將地震避難掩護演練照片上傳內政部消防防災館。